

Назначенный по  
руководству и  
для расследования  
доверенности

Министерство Энергетики  
Республики Беларусь  
«Государственный энергетический и газовый надзор»  
Филиал государственного учреждения  
«Государственный энергетический и газовый надзор»  
по Витебской области  
Витебское межрайонное отделение  
ул. Ленина, 10А, 210015, г. Витебск  
тел.: +375 (212) 64 82 56  
факс: +375 (212) 64 82 57  
E-mail: vtebsk.mro@gosenergoaznadzor.by

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
03.06.2026 № 13-04/1467

Руководителю по списку

Информационное письмо о происшествии

В целях профилактики и предупреждения возможных несчастных случаев связанных с эксплуатацией газового оборудования в жилищном фонде Витебское межрайонное отделение филиала Госэнергонадзора по Витебской области направляет Вам материалы о произошедших происшествиях, для информирования граждан (через информационные стенды, домовые чаты и другие доступные средства коммуникации).

Приложение: информационный материал о происшествии на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника межрайонного  
отделения, старший государственный  
инспектор по энергетическому и  
газовому надзору  
И.Е.Сазонов

13-04 Сосновский 64 82 59

Витебский городской исполнительный комитет  
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
« 05 » 06 2026 г.  
№ 074

# ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ВНИМАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ГАЗА!

В I квартале 2026 года в Республике Беларусь отмечается резкий рост случаев отравления населения с угарным газом. Одна из основных причин — отсутствие в жилых домах с газовыми котлами и водогрейными колонками автономных сигнализаторов (извещателей) обнаружения угарного газа (далее — сигнализатор угарного газа).

Так, в феврале 2026 в квартире жилого дома г. Гродно произошло отравление угарным газом трех человек. Причиной несчастного случая стало опрокидывание тяги в вентиляционном канале, что привело к временному попаданию угарного газа через вентиляционную решетку. Сигнализатор угарного газа находился в неработоспособном состоянии (без элементов питания).

В феврале 2026 в жилом доме аг. Улуковье Гомельской области произошло отравление угарным газом трех человек (включая ребенка). Причиной несчастного случая стало несоблюдение правил пользования газовым котлом. Сигнализатор угарного газа отсутствовал.

В феврале 2026 в квартире жилого дома г. Минска произошло отравление угарным газом трех человек (включая двух детей). Причиной несчастного случая стал засор дымового канала бетонной крошкой ввиду разрушения оголовка и внутренней поверхности канала. Сигнализатор угарного газа отсутствовал.

## Уважаемые пользователи газа!

Чтобы избежать трагедий, важно следить за исправностью дымовых и вентиляционных каналов. Со временем они засоряются и разрушаются, поэтому перед отопительным сезоном необходимо проверить их техническое состояние с привлечением специалистов.

Также обязательно:

- обязательно перед каждым включением отопительного и водогрейного газопитающего оборудования необходимо проверять наличие тяги в дымовом и вентиляционном каналах, а при использовании оборудования, у которого забор воздуха осуществляется из помещения, обеспечить приток свежего воздуха в помещение с этим оборудованием. Слабая тяга в дымовом и вентиляционном каналах и отсутствие притока воздуха может стать причиной появления в помещениях жилого дома угарного газа;

- не используйте оборудование при наличии запаха газа, неисправных вентилей или при наличии визуальных признаков утечки;
- не используйте газовые плиты для обогрева помещения;
- установить датчик угарного газа (CO) в комнатах с газовым оборудованием.

При опасной концентрации угарного газа сигнализатор оповестит вас звуком и светом — это может спасти жизнь!

АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА ТЕЛ. 104